

HALLOWEEN BEIM SERVICE-EINSATZ

Immer wieder erlebt unser Service-Team teilweise erschreckende Szenarien bei ihren Einsätzen. Hier ist nur ein kleiner Einblick, welche Schäden durch falsche Handhabung und Achtslosigkeit entstehen können.

Falscher Einbau der Schnecken führte dazu, dass sie gegeneinander gelaufen sind.



Ölleckage am Getriebe





Beispiel schlechter Wartung: total verstaubte Steuerung, an der sogar die Regler fehlen.




Ruinierte Zylinder durch Montagefehler: Verspannung durch Zuganker ausgelöst



Verschlossene Schnecken





Absoluter Öl-Unterstand



Mangelnde Wartung: Dichtungsbuchsen wurde nicht erneuert



Mangelnde Reinigung: Durch total verstaubte Motorkühlrippen reduzierte sich die Kühlleistung.





Fremdkörper fiel in die Schnecke!
Resultat: geplatzter Knetblock



Der direkte Schneckenelement-Vergleich!
links: verschlissen rechts: neu

